



Pour diffusion immédiate

DEM – 69a

À BROMONT

AUTOROUTE 10 OUEST : LES BRETelles D'ACCÈS DE L'ÉCHANGEUR 78 FERMÉES POUR DEUX SEMAINES

Longueuil, le 23 octobre 2008 – Transports Québec informe les usagers que sur l'autoroute 10, en direction ouest, la sortie et l'entrée de l'échangeur 78 à Bromont seront complètement fermées **du 3 au 14 novembre prochain**.

Cette fermeture est requise pour rendre fonctionnelles les nouvelles bretelles d'accès et pour permettre de compléter les travaux de réaménagement qui sont en cours dans la partie nord de l'échangeur.

Actuellement, les chemins Bergeron et Saxby (boulevard de Bromont), au nord de l'échangeur, sont fermés à la circulation. Cette fermeture est prolongée jusqu'à l'ouverture des nouveaux liens et carrefours giratoires, prévue pour le 14 novembre.

Détours

Pendant la fermeture des bretelles, les usagers devront faire un détour par l'échangeur de la sortie 74.

- Sur l'autoroute 10 ouest : échangeur 74, autoroute 10 est, sortie 78 pour accéder au boulevard de Bromont.
- En provenance de Bromont : route 241 (rue Shefford), route Pierre-Laporte et échangeur 74 pour accéder à l'autoroute 10 ouest.

Transports Québec s'excuse des incon vénients que ces travaux pourraient occasionner et vous invite à faire preuve de prudence à l'approche du chantier. Pour planifier vos déplacements en toute sécurité ou pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez joindre l'Inforoutière en composant 1 888 355-0511, ou # 0511 par cellulaire, ou en visitant le site Internet au www.inforoutiere.qc.ca.

- 30 -

Source : Louise Babin
Direction de l'Est-de-la-Montérégie
Ministère des Transports
Téléphone : (450) 677-8974, poste 233
Courriel : louise.babin@mtq.gouv.qc.ca